

汽車保障認證優質聯盟  
Automobile Quality Assurance Alliance

# 車輛認證書

本車經汽車保障認證優質聯盟之專業人員，針對認證事項  
目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛  
認證書

## 車輛資料

|      |                   |        |                    |
|------|-------------------|--------|--------------------|
| 品牌   | 福斯                | 出廠年月   | 20175 月            |
| 車系   | 雪狼                | 儀表顯示里程 | 170550 (僅抄錄，不提供保證) |
| 引擎號碼 | 無                 | 排氣量    | 1997 c.c.          |
| 車身號碼 | WVWZZZ7NZJV018653 | 顏色     | 白色                 |
| 委託者  | 東達汽車東達汽車          |        |                    |
| 地址   | 尚頂路179號           |        |                    |

## 認證結果

車身號碼異常檢驗

正常

引擎號碼異常檢驗

正常

泡水跡象檢驗

正常

靜態機能檢驗

正常

車體結構檢驗

正常

車體钣件檢驗

請查閱第5頁

內裝檢驗

正常

外觀、玻璃、輪圈檢驗

請參閱第6頁

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

認證編號：2025-0324-162113-65

認證日期：2025/3/24

鑑定師：丁嘉德

汽車保障認證優質聯盟



認證編號 2025-0324-162113-65

品牌車系 福斯 雪狼


認證日期 2025/3/24

車身號碼 WVWZZZ7NZJV018653


本證書針對受測車輛提出專業之鑑識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證

## 車輛照片

車頭照片



車身側尾照片



內裝照片




儀表顯示里程



車身號碼




電瓶電壓



儀表顯示燈號




機油蓋




副水箱蓋



引擎室



後車廂



冷氣出風口溫度





認證編號 2025-0324-162113-65

品牌車系 福斯 雪狼

認證日期 2025/3/24

車身號碼 WVWZZZ7NZJV018653

本證書針對受測車輛提出專業之鑑識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證

## 靜態機能檢測

| 電瓶<br>電壓值 | 冷氣<br>出風口溫度 | 左前輪<br>胎紋深度 | 右前輪<br>胎紋深度 | 左後輪<br>胎紋深度 | 右後輪<br>胎紋深度 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 13 V      | 6 度         | 7 mm        | 7 mm        | 7 mm        | 7 mm        |

| 項目                     | 無 | 異常/說明 |
|------------------------|---|-------|
| 1 引擎外觀有無修補或龜裂跡象？       | • |       |
| 2 引擎機油油質、油位有無異常？       | • |       |
| 3 引擎外觀有無漏油/水跡象？        | • |       |
| 4 引擎運轉有無異音或抖動？         | • |       |
| 5 引擎運轉有無加速不順暢？         | • |       |
| 6 運轉時，引擎怠速排氣有無冒藍、白煙？   | • |       |
| 7 變速箱外觀有無漏油跡象？         | • |       |
| 8 變速箱油位、油質有無異常？        | • |       |
| 9 變速箱靜態入檔時，有無異音、頓挫或延遲？ | • |       |
| 10 方向機轉向有無異音或異常？       | • |       |
| 11 方向機皮帶有無異音或龜裂？       | • |       |
| 12 方向機泵浦有無漏油跡象或油位異常？   | • |       |
| 13 儀表水溫有無顯示異常？         | • |       |
| 14 冷卻系統風扇運作有無異音？       | • |       |
| 15 冷卻系統水箱水顏色或水位有無異常？   | • |       |
| 16 發電機運轉有無異音或發電異常？     | • |       |
| 17 發動後，充電指示燈有無顯示異常？    | • |       |
| 18 啟動馬達外觀有無漏油跡象？       | • |       |
| 19 啟動馬達運作有無異音？         | • |       |
| 20 啟動馬達端子有無異常？         | • |       |
| 21 冷氣壓縮機有無異音或滲油跡象？     | • |       |
| 19 啟動馬達運作有無異音？         | • |       |
| 22 煞車系統有無漏油跡象或油位異常？    | • |       |
| 23 排氣尾管有無破損、凹痕、生鏽或腐蝕跡？ | • |       |

認證編號 2025-0324-162113-65


品牌車系 福斯 雪狼

認證日期 2025/3/24


車身號碼 WVWZZZ7NZJV018653

本證書針對受測車輛提出專業之鑑識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證

## 車體結構檢驗




事故等級依照各結構區域受損情況而定  
本示意圖之結構位置僅供參考，實際位置以實車為主




| 項目         | 正常 | 異常/說明 | 項目          | 正常 | 異常/說明 |
|------------|----|-------|-------------|----|-------|
| 1水箱上支架     | •  |       | 21後廂底板(備胎室) | •  |       |
| 2水箱下支架     | •  |       | 22後廂內底板     | •  |       |
| 3水箱下支架輔助   | •  |       | 23後座椅車底板    | •  |       |
| 4左前劍尾      | •  |       | 24右後大樑      | •  |       |
| 5左前內龜板     | •  |       | 25右後龜底板內端   | •  |       |
| 6左前大樑      | •  |       | 26右後避震器座    | •  |       |
| 7左前避震器座    | •  |       | 27右後葉子板     | •  |       |
| 8左A柱內板     | •  |       | 28右後輪弧艙內板   | •  |       |
| 9左B柱內板     | •  |       | 29右戶定外板     | •  |       |
| 10左C柱/D柱內板 | •  |       | 30右戶定內底板    | •  |       |
| 11左戶定外板    | •  |       | 31底盤右側樑     | •  |       |
| 12左戶定內底板   | •  |       | 32右C柱/D柱內板  | •  |       |
| 13底盤左側樑    | •  |       | 33右B柱內板     | •  |       |
| 14底盤(中間區塊) | •  |       | 34右A柱內板     | •  |       |
| 15左後葉子板    | •  |       | 35右前劍尾      | •  |       |
| 16左後輪弧艙內板  | •  |       | 36右前內龜板     | •  |       |
| 17左後龜底板內端  | •  |       | 37右前大樑      | •  |       |
| 18左後避震器座   | •  |       | 38右前避震器座    | •  |       |
| 19左後大樑     | •  |       | 39防火牆       | •  |       |
| 20後尾板      | •  |       | 40車頂內支架     | •  |       |
|            |    |       | 41車頂        | •  |       |

本證書針對受測車輛提出專業之鑑識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證

## 車體鈑件檢驗



## 內裝檢驗



| 項目        | 正常 | 異常/說明 | 項目           | 正常 | 異常/說明 |
|-----------|----|-------|--------------|----|-------|
| 1前保險桿     | •  |       | 1儀錶板外觀/電控    | •  |       |
| 2前引擎蓋     |    | 有更換   | 2方向盤握把       | •  |       |
| 3左前葉子板    | •  |       | 3左前座椅外觀/電控   | •  |       |
| 4左前車門     | •  |       | 4左前車門飾板/按鍵   | •  |       |
| 5左後車門     | •  |       | 5左後車門飾板/按鍵   | •  |       |
| 6左戶定外板    | •  |       | 6後座座椅外觀/電控   | •  |       |
| 7左後葉子板    | •  |       | 7右後車門飾板/按鍵   | •  |       |
| 8後保險桿     | •  |       | 8第3排座椅外觀/電控  | •  |       |
| 9後車廂蓋     | •  |       | 9右前車門飾板/按鍵   | •  |       |
| 10右後葉子板   | •  |       | 10右前座椅外觀/電控  | •  |       |
| 11右戶定外板   | •  |       | 11手套箱        | •  |       |
| 12右後車門    | •  |       | 12天花板/天窗機能   | •  |       |
| 13右前車門    | •  |       | 13音響與多媒體     | •  |       |
| 14右前葉子板   | •  |       | 14空調面板 按鈕    | •  |       |
| 15車頂      | •  |       | 15中央扶手/置物    | •  |       |
| 16左A柱外板   | •  |       | 16後車廂 內飾板/按鍵 | •  |       |
| 17左B柱外板   | •  |       | 17儀錶板上方      | •  |       |
| 18左C/D柱外板 | •  |       | 18遮陽板        | •  |       |
| 19後引擎蓋    | •  |       | 19座椅滑槽       | •  |       |
| 20右C/D柱外板 | •  |       | 20地毯         | •  |       |
| 21右B柱外板   | •  |       | 21後棧板        | •  |       |
| 22右A柱外板   | •  |       | 5 2內裝全部      | •  |       |



認證編號 2025-0324-162113-65


品牌車系 福斯 雪狼

認證日期 2025/3/24

車身號碼 WVWZZZ7NZJV018653

本證書針對受測車輛提出專業之鑑識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證


## 外觀檢驗



| 項目     | 正常 | 異常 / 說明 |
|--------|----|---------|
| 1右前燈   | •  |         |
| 2左前燈   | •  |         |
| 3左後照鏡  | •  |         |
| 4左前門手把 | •  |         |
| 5左後門手把 | •  |         |
| 6左後燈   | •  |         |
| 7後車廂開關 | •  |         |
| 8右後燈   | •  |         |
| 9右後門手把 | •  |         |

| 項目         | 正常 | 異常/說明 |
|------------|----|-------|
| 10右前門手把    | •  |       |
| 11右後照鏡     | •  |       |
| 12整體外觀     | •  |       |
| 13前水箱護罩    | •  |       |
| 14日間行車燈    | •  |       |
| 15左前霧燈     | •  |       |
| 16左前方向燈    | •  |       |
| 17左側車頂行李架  | •  |       |
| 18車門膠條/外飾板 | •  |       |
| 19左側裙      | •  |       |
| 20左後方向燈    | •  |       |
| 21右後方向燈    | •  |       |
| 22右側車頂行李架  | •  |       |
| 23右側裙      | •  |       |
| 24右前方向燈    | •  |       |
| 25右前霧燈     | •  |       |
| 26硬頂敞篷/軟篷  | •  |       |
| 27軟篷       | •  |       |

## 玻璃/輪圈檢驗



| 項目    | 正常 | 異常 / 說明 |
|-------|----|---------|
| 1前檔   | •  |         |
| 2左前輪圈 | •  |         |

| 項目     | 正常 | 異常/說明 |
|--------|----|-------|
| 3左前窗   | •  |       |
| 4左後窗   | •  |       |
| 5左後輪圈  | •  |       |
| 6左後小窗  | •  |       |
| 7後檔    | •  |       |
| 8右後小窗  | •  |       |
| 9右後輪圈  |    | 刮痕    |
| 10右後窗  | •  |       |
| 11右前窗  | •  |       |
| 12右前輪圈 |    | 刮痕    |