



汽車保障認證優質聯盟
Automobile Quality Assurance Alliance



車輛鑑定書

本車經汽車保障認證優質聯盟之專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據參驗結果開立車輛鑑定書。

委託者

委託人/車商名稱

大台南中古車批發中心

地址

台南市安定區六塊寮30之17號

車輛資料

廠牌

中華

出廠年月

2020 年 5 月

車系

DELICA

引擎號碼

4G69S4NSYD2780

顏色

銀色

車身號碼

200G7845

排氣量

2378 c.c.

儀表里程數

43658 KM

(里程數僅抄錄，不提供保證)

認證結果

車身號碼異常檢驗

正常

引擎號碼異常鑑驗

正常

泡水跡象檢驗

正常

靜態機能檢驗

正常

車體結構檢驗

正常

車體鈑件檢驗

請參閱第4頁

內裝檢驗

正常

外觀.玻璃.輪圈檢驗

正常

※ 本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

認證編號: 2025-0617-170630-74

認證日期: 2025/6/18

鑑定師: 丁嘉德



汽車保障認證優質聯盟
Automobile Quality Assurance Alliance

認證編號 2025-0617-170630-74

品牌車系 中華 DELICA

認證日期 2025/6/18

車身號碼 200G7845

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

靜態機能檢定

電瓶
電壓值

12.61 V

左前輪
胎紋深度

5 mm

左後輪
胎紋深度

5 mm

冷氣
出風口溫度

7 度

右前輪
胎紋深度

5 mm

右後輪
胎紋深度

5 mm

項目	正常	異常/說明
01 引擎外觀有無修補或龜裂跡象？	●	
02 引擎機油油質、油位有無異常？	●	
03 引擎外觀有無漏油/水跡象？	●	
04 引擎運轉有無異音或抖動？	●	
05 引擎運轉有無加速不順暢？	●	
06 運轉時，引擎怠速排氣有無冒藍、白煙？	●	
07 變速箱外觀有無漏油跡象？	●	
08 變速箱油位、油質有無異常？	●	
09 變速箱靜態入檔時，有無異音、頓挫或延遲？	●	
10 方向機轉向有無異音或異常？	●	
11 方向機皮帶有無異音或龜裂？機皮帶？	●	
12 方向機泵浦有無漏油跡象或油位異常？	●	
13 儀表水溫有無顯示異常？	●	
14 冷卻系統風扇運作有無異音？	●	
15 冷卻系統水箱水顏色或水位有無異常？	●	
16 發電機運轉有無異音或發電異常？	●	
17 發動後，充電指示燈有無顯示異常？	●	
18 啟動馬達外觀有無漏油跡象？	●	
19 啟動馬達運作有無異音？	●	
20 啟動馬達端子有無異常？	●	
21 冷氣壓縮機有無異音或滲油跡象？	●	
22 煞車系統有無漏油跡象或油位異常？	●	
23 排氣尾管有無破損、凹痕、生鏽或腐蝕跡？	●	


認證編號 2025-0617-170630-74

品牌車系 中華 DELICA


認證日期 2025/6/18

車身號碼 200G7845

本書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。



事故等級依照各結構區域受損情況而定
本示意圖之結構位置僅供參考，實際位置以實車為主



項目	無	異常/說明	項目	無	異常/說明
01 水箱上支架	●		21 後廂底板(備胎室)	●	
02 水箱下支架	●		22 後廂內底板	●	
03 水箱下支架輔助	●		23 後座椅車底板	●	
04 左前劍尾	●		24 右後大樑	●	
05 左前內龜板	●		25 右後龜底板內端	●	
06 左前大樑	●		26 右後避震器座	●	
07 左前避震器座	●		27 右後葉子板	●	
08 左A柱內板	●		28 右後輪弧艙內板	●	
09 左B柱內板	●		29 右戶定外板	●	
10 左C柱/D柱內板	●		30 右戶定內底板	●	
11 左戶定外板	●		31 底盤右側樑	●	
12 左戶定內底板	●		32 右C柱/D柱內板	●	
13 底盤左側樑	●		33 右B柱內板	●	
14 底盤(中間區塊)	●		34 右A柱內板	●	
15 左後葉子板	●		35 右前劍尾	●	
16 左後輪弧艙內板	●		36 右前內龜板	●	
17 左後龜底板內端	●		37 右前大樑	●	
18 左後避震器座	●		38 右前避震器座	●	
19 左後大樑	●		39 防火牆	●	
20 後尾板	●		40 車頂內支架	●	
			41 車頂	●	

認證編號 2025-0617-170630-74


品牌車系 中華 DELICA

認證日期 2025/6/18


車身號碼 200G7845

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

車體鈑件檢驗



內裝檢驗



項目	無	異常/說明	項目	無	異常/說明
01 前保險桿	●		01 儀錶板外觀/電控	●	
02 前引擎蓋		飛石痕	02 方向盤握把	●	
03 左前葉子板	●		03 左前座椅外觀/電控	●	
04 左前車門		刮痕、凹痕	04 左前車門飾板/按鍵	●	
05 左後車門		有更換,刮痕	05 左後車門飾板/按鍵	●	
06 左戶定外板	●		06 後座座椅外觀/電控	●	
07 左後葉子板		刮痕	07 右後車門飾板/按鍵	●	
08 後保險桿	●		08 第3排座椅外觀/電控	●	
09 後車廂蓋		刮痕	09 右前車門飾板/按鍵	●	
10 右後葉子板	●		10 右前座椅外觀/電控	●	
11 右戶定外板	●		11 手套箱	●	
12 右後車門		刮痕	12 天花板/天窗機能	●	
13 右前車門		刮痕、凹痕	13 音響與多媒體	●	
14 右前葉子板	●		14 空調面板 按鈕	●	
15 車頂		刮痕、凹痕	15 中央扶手/置物	●	
16 左A柱外板	●		16 後車廂 內飾板/按鍵	●	
17 左B柱外板	●		17 儀錶板上方	●	
18 左C/D柱外板	●		18 遮陽板	●	
19 後引擎蓋	●		19 座椅滑槽	●	
20 右C/D柱外板	●		20 地毯	●	
21 右B柱外板	●		21 後棧板	●	
22 右A柱外板	●		22 內裝全部	●	

認證編號 2025-0617-170630-74


品牌車系 中華 DELICA

認證日期 2025/6/18

車身號碼 200G7845

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。


外觀檢驗



項目	無	異常 / 說明
01 右前燈	●	
02 左前燈	●	
03 左後照鏡	●	
04 左前門手把	●	
05 左後門手把	●	
06 左後燈	●	
07 後車廂開關	●	
08 右後燈	●	
09 右後門手把	●	

項目	無	異常/說明
10 右前門手把	●	
11 右後照鏡	●	
12 整體外觀	●	
13 前水箱護罩	●	
14 日間行車燈	●	
15 左前霧燈	●	
16 左前方向燈	●	
17 左側車頂行李架	●	
18 車門膠條/外飾板	●	
19 左側裙	●	
20 左後方向燈	●	
21 右後方向燈	●	
22 右側車頂行李架	●	
23 右側裙	●	
24 右前方向燈	●	
25 右前霧燈	●	
26 硬頂敞篷/軟篷	●	
27 軟篷	●	

玻璃/輪圈檢驗



項目	無	異常 / 說明
01 前檔	●	
02 左前輪圈	●	

項目	無	異常/說明
03 左前窗	●	
04 左後窗	●	
05 左後輪圈	●	
06 左後小窗	●	
07 後檔	●	
08 右後小窗	●	
09 右後輪圈	●	
10 右後窗	●	
11 右前窗	●	
12 右前輪圈	●	

認證編號 2025-0617-170630-74

品牌車系 中華 DELICA

認證日期 2025/6/18

車身號碼 200G7845

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

車輛照片

車頭照片



車身側尾照片



內裝照片



儀表顯示里程




車身號碼




電瓶電壓




儀表顯示燈號




機油蓋




副水箱蓋



引擎室



後車廂



冷氣出風口溫度



注意事項：

- 本報告僅就受鑑定車輛之現況提供評估說明，不包含售後服務、品質保證或其他保固責任。
- 本車輛鑑定僅反映檢測當下之情況與狀態，並不視為日後車輛品質的任何擔保或保證承諾。
- 本鑑定結果僅供委託人參考，不得作為法律訴訟依據，亦非車輛買賣合約中任何形式的保證條款。
- AQAA鑑定服務僅適用於已簽約車商之消費者，車商亦同意遵守「AQAA鑑定相關規範」之相關權利義務。
- 若因AQAA鑑定結果而造成車商任何形式的損害，AQAA鑑定概不負賠償責任。

