



汽車保障認證優質聯盟  
Automobile Quality Assurance Alliance



# 車輛鑑定書

本車經汽車保障認證優質聯盟之專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據參驗結果開立車輛鑑定書。

## 委託者

委託人/車商名稱

大台南中古車批發中心

地址

台南市安定區六塊寮30之17號

## 車輛資料

廠牌

豐田

出廠年月

2014 年 12 月

車系

ALTIS

引擎號碼

2ZRY126295

顏色

銀色

車身號碼

ZRE172~5556844

排氣量

1798 c.c.

儀表里程數

99916 KM

(里程數僅抄錄，不提供保證)

## 認證結果

車身號碼異常檢驗

正常

引擎號碼異常鑑驗

正常

泡水跡象檢驗

正常

靜態機能檢驗

正常

車體結構檢驗

正常

車體鈑件檢驗

正常

內裝檢驗

正常

外觀.玻璃.輪圈檢驗

正常

※ 本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

認證編號: 2025-0716-160914-38

認證日期: 2025/7/22

鑑定師: 丁嘉德



汽車保障認證優質聯盟  
Automobile Quality Assurance Alliance

認證編號 2025-0716-160914-38

品牌車系 豐田 ALTIS

認證日期 2025/7/22

車身號碼 ZRE172~5556844

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 靜態機能檢定

電瓶  
電壓值

12.91 V

左前輪  
胎紋深度

7 mm

左後輪  
胎紋深度

7 mm

冷氣  
出風口溫度

6 度

右前輪  
胎紋深度

7 mm

右後輪  
胎紋深度

7 mm

| 項目                      | 正常 | 異常/說明 |
|-------------------------|----|-------|
| 01 引擎外觀有無修補或龜裂跡象？       | ●  |       |
| 02 引擎機油油質、油位有無異常？       | ●  |       |
| 03 引擎外觀有無漏油/水跡象？        | ●  |       |
| 04 引擎運轉有無異音或抖動？         | ●  |       |
| 05 引擎運轉有無加速不順暢？         | ●  |       |
| 06 運轉時，引擎怠速排氣有無冒藍、白煙？   | ●  |       |
| 07 變速箱外觀有無漏油跡象？         | ●  |       |
| 08 變速箱油位、油質有無異常？        | ●  |       |
| 09 變速箱靜態入檔時，有無異音、頓挫或延遲？ | ●  |       |
| 10 方向機轉向有無異音或異常？        | ●  |       |
| 11 方向機皮帶有無異音或龜裂？機皮帶？    | ●  |       |
| 12 方向機泵浦有無漏油跡象或油位異常？    | ●  |       |
| 13 儀表水溫有無顯示異常？          | ●  |       |
| 14 冷卻系統風扇運作有無異音？        | ●  |       |
| 15 冷卻系統水箱水顏色或水位有無異常？    | ●  |       |
| 16 發電機運轉有無異音或發電異常？      | ●  |       |
| 17 發動後，充電指示燈有無顯示異常？     | ●  |       |
| 18 啟動馬達外觀有無漏油跡象？        | ●  |       |
| 19 啟動馬達運作有無異音？          | ●  |       |
| 20 啟動馬達端子有無異常？          | ●  |       |
| 21 冷氣壓縮機有無異音或滲油跡象？      | ●  |       |
| 22 煞車系統有無漏油跡象或油位異常？     | ●  |       |
| 23 排氣尾管有無破損、凹痕、生鏽或腐蝕跡？  | ●  |       |


認證編號 2025-0716-160914-38

品牌車系 豐田 ALTIS


認證日期 2025/7/22

車身號碼 ZRE172~5556844

本書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。



事故等級依照各結構區域受損情況而定  
本示意圖之結構位置僅供參考，實際位置以實車為主



| 項目          | 無 | 異常/說明 | 項目           | 無 | 異常/說明 |
|-------------|---|-------|--------------|---|-------|
| 01 水箱上支架    | ● |       | 21 後廂底板(備胎室) | ● |       |
| 02 水箱下支架    | ● |       | 22 後廂內底板     | ● |       |
| 03 水箱下支架輔助  | ● |       | 23 後座椅車底板    | ● |       |
| 04 左前劍尾     | ● |       | 24 右後大樑      | ● |       |
| 05 左前內龜板    | ● |       | 25 右後龜底板內端   | ● |       |
| 06 左前大樑     | ● |       | 26 右後避震器座    | ● |       |
| 07 左前避震器座   | ● |       | 27 右後葉子板     | ● |       |
| 08 左A柱內板    | ● |       | 28 右後輪弧艙內板   | ● |       |
| 09 左B柱內板    | ● |       | 29 右戶定外板     | ● |       |
| 10 左C柱/D柱內板 | ● |       | 30 右戶定內底板    | ● |       |
| 11 左戶定外板    | ● |       | 31 底盤右側樑     | ● |       |
| 12 左戶定內底板   | ● |       | 32 右C柱/D柱內板  | ● |       |
| 13 底盤左側樑    | ● |       | 33 右B柱內板     | ● |       |
| 14 底盤(中間區塊) | ● |       | 34 右A柱內板     | ● |       |
| 15 左後葉子板    | ● |       | 35 右前劍尾      | ● |       |
| 16 左後輪弧艙內板  | ● |       | 36 右前內龜板     | ● |       |
| 17 左後龜底板內端  | ● |       | 37 右前大樑      | ● |       |
| 18 左後避震器座   | ● |       | 38 右前避震器座    | ● |       |
| 19 左後大樑     | ● |       | 39 防火牆       | ● |       |
| 20 後尾板      | ● |       | 40 車頂內支架     | ● |       |
|             |   |       | 41 車頂        | ● |       |



認證編號 2025-0716-160914-38


品牌車系 豐田 ALTIS

認證日期 2025/7/22


車身號碼 ZRE172~5556844

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 車體鈑件檢驗



## 內裝檢驗



| 項目         | 無 | 異常/說明 | 項目            | 無 | 異常/說明 |
|------------|---|-------|---------------|---|-------|
| 01 前保險桿    | ● |       | 01 儀錶板外觀/電控   | ● |       |
| 02 前引擎蓋    | ● |       | 02 方向盤握把      | ● |       |
| 03 左前葉子板   | ● |       | 03 左前座椅外觀/電控  | ● |       |
| 04 左前車門    | ● |       | 04 左前車門飾板/按鍵  | ● |       |
| 05 左後車門    | ● |       | 05 左後車門飾板/按鍵  | ● |       |
| 06 左戶定外板   | ● |       | 06 後座座椅外觀/電控  | ● |       |
| 07 左後葉子板   | ● |       | 07 右後車門飾板/按鍵  | ● |       |
| 08 後保險桿    | ● |       | 08 第3排座椅外觀/電控 | ● |       |
| 09 後車廂蓋    | ● |       | 09 右前車門飾板/按鍵  | ● |       |
| 10 右後葉子板   | ● |       | 10 右前座椅外觀/電控  | ● |       |
| 11 右戶定外板   | ● |       | 11 手套箱        | ● |       |
| 12 右後車門    | ● |       | 12 天花板/天窗機能   | ● |       |
| 13 右前車門    | ● |       | 13 音響與多媒體     | ● |       |
| 14 右前葉子板   | ● |       | 14 空調面板 按鈕    | ● |       |
| 15 車頂      | ● |       | 15 中央扶手/置物    | ● |       |
| 16 左A柱外板   | ● |       | 16 後車廂 內飾板/按鍵 | ● |       |
| 17 左B柱外板   | ● |       | 17 儀錶板上方      | ● |       |
| 18 左C/D柱外板 | ● |       | 18 遮陽板        | ● |       |
| 19 後引擎蓋    | ● |       | 19 座椅滑槽       | ● |       |
| 20 右C/D柱外板 | ● |       | 20 地毯         | ● |       |
| 21 右B柱外板   | ● |       | 21 後棧板        | ● |       |
| 22 右A柱外板   | ● |       | 22 內裝全部       | ● |       |

認證編號 2025-0716-160914-38


品牌車系 豐田 ALTIS

認證日期 2025/7/22

車身號碼 ZRE172~5556844

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。


## 外觀檢驗



| 項目       | 無 | 異常 / 說明 |
|----------|---|---------|
| 01 右前燈   | ● |         |
| 02 左前燈   | ● |         |
| 03 左後照鏡  | ● |         |
| 04 左前門手把 | ● |         |
| 05 左後門手把 | ● |         |
| 06 左後燈   | ● |         |
| 07 後車廂開關 | ● |         |
| 08 右後燈   | ● |         |
| 09 右後門手把 | ● |         |

| 項目          | 無 | 異常/說明 |
|-------------|---|-------|
| 10 右前門手把    | ● |       |
| 11 右後照鏡     | ● |       |
| 12 整體外觀     | ● |       |
| 13 前水箱護罩    | ● |       |
| 14 日間行車燈    | ● |       |
| 15 左前霧燈     | ● |       |
| 16 左前方向燈    | ● |       |
| 17 左側車頂行李架  | ● |       |
| 18 車門膠條/外飾板 | ● |       |
| 19 左側裙      | ● |       |
| 20 左後方向燈    | ● |       |
| 21 右後方向燈    | ● |       |
| 22 右側車頂行李架  | ● |       |
| 23 右側裙      | ● |       |
| 24 右前方向燈    | ● |       |
| 25 右前霧燈     | ● |       |
| 26 硬頂敞篷/軟篷  | ● |       |
| 27 軟篷       | ● |       |

## 玻璃/輪圈檢驗



| 項目      | 無 | 異常 / 說明 |
|---------|---|---------|
| 01 前檔   | ● |         |
| 02 左前輪圈 | ● |         |

| 項目      | 無 | 異常/說明 |
|---------|---|-------|
| 03 左前窗  | ● |       |
| 04 左後窗  | ● |       |
| 05 左後輪圈 | ● |       |
| 06 左後小窗 | ● |       |
| 07 後檔   | ● |       |
| 08 右後小窗 | ● |       |
| 09 右後輪圈 | ● |       |
| 10 右後窗  | ● |       |
| 11 右前窗  | ● |       |
| 12 右前輪圈 | ● |       |



認證編號 2025-0716-160914-38

品牌車系 豐田 ALTIS

認證日期 2025/7/22

車身號碼 ZRE172~5556844

本證書是針對受測車輛提出專業之見識，僅表述認證當下檢測項目狀態的參考，並不代表日後品質的保證。

## 車輛照片

車頭照片



車身側尾照片



內裝照片



儀表顯示里程



車身號碼



電瓶電壓



儀表顯示燈號



機油蓋



副水箱蓋



引擎室



後車廂



冷氣出風口溫度



注意事項：

- 本報告僅就受鑑定車輛之現況提供評估說明，不包含售後服務、品質保證或其他保固責任。
- 本車輛鑑定僅反映檢測當下之情況與狀態，並不視為日後車輛品質的任何擔保或保證承諾。
- 本鑑定結果僅供委託人參考，不得作為法律訴訟依據，亦非車輛買賣合約中任何形式的保證條款。
- AQAA鑑定服務僅適用於已簽約車商之消費者，車商亦同意遵守「AQAA鑑定相關規範」之相關權利義務。
- 若因AQAA鑑定結果而造成車商任何形式的損害，AQAA鑑定概不負賠償責任。

